

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СКМ»
_____ **Селянина М. Ю.**
«_____» _____ **2014г.**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3
объекта социальной инфраструктуры
Центр патриотического наследия

г. Сургут, 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта - Центр патриотического наследия.

1.2. Адрес объекта – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 129,7 м²;

- здание деревянное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, водоотведения, системой электроснабжения; с один центральный входом и одним запасным выходом;

- наличие прилегающего земельного участка, да - 1000 м².

1.4. Год постройки здания - 1851г., год последнего капитального ремонта – 2000г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - нет, капитальный – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».

1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление.

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.

1.9. Форма собственности – **государственная**.

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.

2.2 Виды услуг – предоставление музейных услуг.

2.3 Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – все категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость - 10 чел., пропускная способность – 10 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «Горвоенкомат»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 10, 15, 21, 45;

маршрутным такси: 31, 33, 35а, 71, по четной нумерации улицы;
 - проехать до остановки «Старый Сургут»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 15, 21, 45;
 маршрутным такси: 31, 33, 35а, 52, 71, 95 по нечетной нумерации улицы;
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 1, 4, 5, 5а.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Горвоенкомат»: 300 м;
 3.2.2. расстояние до объекта от остановки транспорта «Старый Сургут»: 400 м;
 3.2.3. время движения (пешком): 5-10 мин.;
 3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
 3.2.5. перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая – нет; тактильная – нет; визуальная - нет;
 3.2.7. перепады высоты на пути: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	ВНД-В
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	ВНД-В
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	ВНД-В
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	ВНД-В
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	ВНД-В
6	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	ВНД-В
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки)</i>	ВНД-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно для всех категорий инвалидов. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, кроме инвалидов-колясочников
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: Выполнение мероприятий (капитального характера) по доступности объекта Центр патриотического наследия, для инвалидов и ММГН прогнозно планируется в рамках реализации программы «Доступная среда города Сургута 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 №8978 в 2020 г.

Выполнение мероприятий режимного (текущего) характера предусматривается по мере наличия финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): требуется.

4.4. Для принятия Решения требуется:

4.4.1. Согласование:

1. Разработка проектно-сметной документации.
2. Согласование с вышестоящей организацией – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации.
3. Согласование с департаментом городского хозяйства Администрации города.
4. Согласование с общественными организациями инвалидов.
5. Согласование Рабочей группой при Координационном совете по делам инвалидов.

4.4.2 Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: www.skmuseum.ru, www.museum.ru, <https://all.culture.ru>, www.hmao-museums.ru обновляется ежегодно.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Паспорт БТИ от 11.07.2012г.
2. Анкета (информация об объекте) от 16.06.2014г.
3. Акта обследования объекта: № _____ от «_____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СКМ»

_____ Селянина М. Ю.

«15» июня 2014г.

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3
Центр патриотического наследия

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта - Центр патриотического наследия.
- 1.2. Адрес объекта – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 129,7 м²;
 - здание деревянное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, водоотведения, системой электроснабжения; с один центральный входом и одним запасным выходом;
 - наличие прилегающего земельного участка, да - 1000 м².
- 1.4. Год постройки здания - 1851г., год последнего капитального ремонта - 2000 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий ремонт - нет, капитальный - нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».
- 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.
- 2.2 Виды услуг – предоставление музейных услуг.
- 2.3 Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – все категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость - 10 чел., пропускная способность – 10 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «Горвоенкомат»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 10, 15, 21, 45; маршрутным такси: 31, 33, 35а, 71, по четной нумерации улицы;
- проехать до остановки «Старый Сургут»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 15, 21, 45; маршрутным такси: 31, 33, 35а, 52, 71, 95 по нечетной нумерации улицы;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 1, 4, 5, 5а.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Горвоенкомат»: 300 м.;
- 3.2.2. расстояние до объекта от остановки транспорта «Старый Сургут»: 400 м.;
- 3.2.3. время движения (пешком): 5-10 мин.;
- 3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.5. перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая – нет; тактильная – нет; визуальная - нет;
- 3.2.7. перепады высоты на пути: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ВНД-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно для всех категорий инвалидов. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, кроме инвалидов-колясочников
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: www.skmuseum.ru, www.museum.ru, www.muzkult.ru, www.bus.gov.ru, www.hmao-museums.ru, обновляется ежемесячно.

Согласовано: _____ Белых Д.В. гл. инженер МБУК «СКМ», т. (3462) 51-68-00
(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СКМ»

_____ Селянина М.Ю.

«_____» _____ 2014г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3
Центр патриотического наследия**

г. Сургут

«_____» _____ 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта - Центр патриотического наследия.
- 1.2. Адрес объекта – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 129,7 м²;
 - здание деревянное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, водоотведения, системой электроснабжения; с один центральный входом и одним запасным выходом;
 - наличие прилегающего земельного участка, *да - 1000 м²*.
- 1.4. Год постройки здания - 1851г., год последнего капитального ремонта – *2000г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий ремонт - нет, капитальный – нет.*
- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.

2. Характеристика деятельности Центр патриотического наследия

- 2.1. Виды деятельности осуществляемые в соответствии с Уставом учреждения:
- в области выявления, собирания, учета и хранения музейных коллекций;
 - в области научно-исследовательской работы;
 - в области экспозиционно-выставочной работы;
 - в области научно-просветительской работы;
 - в области редакционно-издательской работы;
- 2.2. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность: (экскурсионное и лекционное обслуживание; постановочную фотосъемку на фоне музейных предметов в музейных экспозициях и прочее).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «Горвоенкомат»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 10, 15, 21, 45; маршрутным такси: 31, 33, 35а, 71, по четной нумерации улицы;
- проехать до остановки «Старый Сургут»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 15, 21, 45; маршрутным такси: 31, 33, 35а, 52, 71, 95 по нечетной нумерации улицы;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 1, 4, 5, 5а.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Горвоенкомат»: 300 м;
- 3.2.2. расстояние до объекта от остановки транспорта «Старый Сургут»: 400 м;
- 3.2.3. время движения (пешком): 5-10 мин.;
- 3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.5. перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая – нет; тактильная – нет; визуальная - нет;
- 3.2.7. перепады высоты на пути: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	ВНД-В
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	ВНД-В
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	ВНД-В
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	ВНД-В
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	ВНД-В
6	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	ВНД-В
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки)</i>	ВНД-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно для всех категорий инвалидов. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, кроме инвалидов-колясочников
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: Выполнение мероприятий (капитального характера) по доступности объекта Центр патриотического наследия, для инвалидов и ММГН прогнозно планируется в рамках реализации программы «Доступная среда города Сургута 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 №8978 в 2020 г.

Выполнение мероприятий режимного (текущего) характера предусматривается по мере наличия финансирования.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): требуется.

4.4. Для принятия Решения требуется:

4.4.1. Согласование:

1. Разработка проектно-сметной документации.
2. Согласование с вышестоящей организацией – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации.
3. Согласование с департаментом городского хозяйства Администрации города.
4. Согласование с общественными организациями инвалидов.
- 5.Согласование Рабочей группой при Координационном совете по делам инвалидов.

4.4.2 Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: www.skmuseum.ru, www.museum.ru, www.muzkult.ru, www.bus.gov.ru, www.hmao-museums.ru, обновляется ежемесячно.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ л.
Поэтажные планы	на _____ л.
Паспорт БТИ	на _____ л.
Информация о путях движения к объекту (схемы):	на _____ л.

Руководитель рабочей группы:

Подколзина С.Г. - заместитель директора ДКМПиС
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Верченко И.Я. - заместитель начальника управления культуры
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Крюкова Т.С. - главный специалист отдела муниципального заказа и комплексной безопасности
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Филатов С.И. – председатель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Богатый В.Г. – директор отделения РООДИК ХМАО-Югры «Преобразование» по г. Сургуту
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Соколова Л.Е. – председатель сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте - Центр патриотического наследия:

Белых Д.В. – главный инженер МБУК «СКМ»
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию: Центр патриотического наследия, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1. Отсутствует информационная поддержка на пути движения по территории объекта 2. Тактильная информация (изменение профиля и направления движения)	Все С	1. Организовать информационную поддержку на пути движения. 2. Оборудовать тактильную информацию на пути движения, перед входом на территорию шириной 0,5-0,6м, на расстоянии 0,8м	Индивидуальное решение с ТСР Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет выделенного места для парковки, отсутствуют обозначающие знаки	Все К	Выделить и обозначить место для парковки, установить знак	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне					Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией.	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствует информационная поддержка на пути движения по территории объекта.		Организовать информационную поддержку на пути движения	
					Нет выделенного места для парковки, отсутствуют обозначающие знаки.		Выделить и обозначить место для парковки, установить знак	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ВНД - В			Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСП

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно. **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, является временно недоступной для всех МГН, требуется капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно частично-избирательно».

I. Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание: Центр патриотического наследия, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная), ненормативная	есть			<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем, нет фактурного/контрастного выделения первой и последней ступени лестничного марша; - отсутствуют дополнительные поручни; - высота подъема ступеней более 0,15 м - отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м - на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м; 	С Все	<ul style="list-style-type: none"> - перед лестницей установить тактильные полосы; поверхность ступеней выполнить фактурными, оборудовать противоскользящим покрытием и контрастной окраской; - установка дополнительных поручней; - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15 м; - установить поручни на лестничном марше с продолжением за лестничный марш не менее чем на 0,3м. - установить на боковых частях ступеней бортик высотой не менее 0,2 м. 	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством	К	- предусмотреть возможность подъема инвалидов колясочников на входную площадку	

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует подогрев; - водоотвод не организован; - отсутствуют дренажные решетки; - отсутствует информационная поддержка: перед входной группой отсутствуют тактильные элементы; - отсутствует радиомаяк; - размер площадки менее 2,2*1,8 м 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - организовать водоотвод; - установить дренажные решетки; - перед входной группой организовать информационную поддержку, установить тактильные элементы; - установить радиомаяк; - обустроить размер площадки перед дверью не менее 2,2*1,8 м 	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
2.4	Двери (входные)	есть		<ul style="list-style-type: none"> - дверной проем менее 0,9 м; - дверной фиксатор без функции задержки; - высота порога более 0,015м; 	К, О	<ul style="list-style-type: none"> - дверной проем увеличить до 0,9 м; - установить дверной фиксатор с функцией задержки до 5 сек; - высоту порога выполнить не более 0,015м; 	
2.5	Тамбур	есть		<ul style="list-style-type: none"> - глубина тамбура менее 1,8 м; - нет направляющих тактильных напольных элементов; - отсутствуют дренажные и водосборные решетки 	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> - увеличить глубину тамбура до 1,8 м; - установить направляющие тактильные напольные элементы; - установить дренажные и водосборные решетки или другие средства 	Индивидуальное решение с ТСР, Кап/ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне				<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют дополнительные поручни; - высота подъема ступеней более 0,15 м - отсутствует безопасное продолж. поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м - на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м; 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - установка дополнительных поручней; - выс. подъема ступеней вып-ть не более 0,15 м; - установить поручни на лестничном марше с продолжен. за лестн/марш не менее чем на 0,3м. - установить на боковых частях ступеней бортик высотой не менее 0,2 м; 	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
				<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует подогрев; - водоотвод не организован; - отсутствуют дренажные решетки; - отсутствует информационная поддержка: перед входной группой отсутствуют тактильные элементы; - отсутствует радиомаяк; - размер площадки менее 2,2*1,8 м 		<ul style="list-style-type: none"> - организовать водоотвод; - установить дренажные решетки; - перед входной группой организовать информационную поддержку, установить тактильные элементы; - установить радиомаяк; - обустроить размер площадки перед дверью не менее 2,2*1,8 м 	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП, Капитальный ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: входы (выходы) в здание являются, временно не доступны для всех категорий инвалидов, для отдельных участков входов выходов здания требуется: индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт. При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно условно для О, К» «Доступно частично-избирательно С,Г,У».

I. Результаты обследования

3. Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации: Центр патриотического наследия, г. Сургут, ул. Просвещения, д.7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
3.1	Холл, зона ожидания	есть			отсутствуют визуальная и тактильная информация о входе: - в гардероб и санузлы; - экспозицию	Все	в холле предусмотреть визуальную и тактильную информацию: - о входе в гардероб и санузлы; - в экспозицию	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-			
3.4	Лифт пассажирский	нет			-			
3.5	Дверь	есть			- дверные проемы менее 0,9м; - дверной фиксатор без функции задержки; - нет тактильного указателя перед дверью	К, О, С	- дверные проемы увеличить до 0,9м; - установить дверные фиксаторы с функции задержки до 5 сек; - установить тактильный указатель перед дверью;	Капитальный ремонт

3.6	Пути эвакуации, в т.ч. зоны безопасности	есть	<ul style="list-style-type: none"> - пути эвакуации не оборудованы тактильными направляющими; - дверные проемы менее 1,2 м; - на путях эвакуации нет селекторной связи; - лестница на пути эвакуации не оборудована бортиком высотой 0,2м - высота подъема ступеней более 0,15 м., - нет тактильных элементов перед лестницей - лестничный марш не оборудован устройствами и приспособлениями для использования их инвалидами колясочниками 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - пути эвакуации и входы на лестницу оборудовать тактильными направляющими; - дверные проемы увеличить до 1,2 м; пути эвакуации оборудовать селекторной связью; - боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой. 0,2 м - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м., - предусмотреть возможность организации спуска с лестницы инвалидов колясочников 	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне			отсутствуют визуальная и тактильная информация о входе	Все	в холле предусмотреть визуальную и тактильную информацию:	Капитальный ремонт
			<ul style="list-style-type: none"> - в гардероб и санузлы; - экспозицию 		<ul style="list-style-type: none"> - о входе в гардероб и санузлы, - в экспозицию 	
			<ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы менее 0,9м; - дверной фиксатор без функции задержки; - нет тактильного указателя перед дверью 		<ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы увеличить до 0,9м; - установить дверные фиксаторы с функции задержки до 5 сек; - установить тактильный указатель перед дверью 	
			<ul style="list-style-type: none"> - пути эвакуации не оборудованы тактильными направляющими; - дверные проемы менее 1,2 м; - на путях эвакуации нет селекторной связи; - лестница на пути эвакуации не оборудована бортиком высотой 0,2м; - высота подъема ступеней более 0,15 м., - нет тактильных элементов перед лестницей - лестничный марш не оборудован устройствами и приспособлениями для использования их инвалидами колясочниками 		<ul style="list-style-type: none"> - пути эвакуации и входы на лестницу оборудовать тактильными направляющими; - дверные проемы увеличить до 1,2 м; пути эвакуации оборудовать селекторной связью; - боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м; - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м., - предусмотреть возможность организации спуска с лестницы инвалидов колясочников 	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ВНД - В			Капитальный ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации являются, временно не доступны для всех категорий инвалидов, для адаптации объекта к доступной среде требуется: капитальный ремонт.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно условно для К, О, С» «Доступно частично-избирательно С, Г, У».

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Центр патриотического наследия, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинет/форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			- при входе в зал нет предупреждающих и направляющих информационных указателей (тактильных и визуальных); - отсутствуют системы аудио-сопровождения	Все	- вход в зал оборудовать тактильными и визуальными указателями; - предусмотреть возможность оборудования залов системами аудио-сопровождения (гида)	Капитальный ремонт
4.3	Прилавоч/форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			- дверные проемы менее 0,9м; - дверные фиксаторы без функции задержки; - нижняя часть дверных полотен не защищена противоударной полосой; - нет тактильных указателей перед дверями	К, О, С	- дверные проемы увеличить до 0,9м; - установить дверные фиксаторы с функции задержки до 5 сек; - нижнюю часть дверных полотен оборудовать противоударной полосой; - установить тактильные указатели перед дверями	Капитальный ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	- при входе в зал нет предупреждающих и направляющих информационных указателей (тактильных и визуальных); - отсутствуют системы аудио-сопровождения	Все	- вход в зал оборудовать тактильными и визуальными указателями; - предусмотреть возможность оборудования залов системами аудио-сопровождения (гида)	Капитальный ремонт
	- дверные проемы менее 0,9м; - дверные фиксаторы без функции задержки; - нижняя часть дверных полотен не защищена противоударной полосой; - нет тактильных указателей перед дверями		- дверные проемы увеличить до 0,9м; - установить дверные фиксаторы с функцией задержки до 5 сек; - нижнюю часть дверных полотен оборудовать противоударной полосой; - установить тактильные указатели перед дверями	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД - В			Капитальный ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) являются, временно не доступны для всех категорий инвалидов, для адаптации объекта к доступной среде требуется: капитальный ремонт.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно частично-избирательно».

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: Центр патриотического наследия, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<ul style="list-style-type: none"> - на объекте отсутствует универсальная туалетная кабина; - в имеющихся туалетных кабинках: водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия; - управление спуском воды в унитазе не рычажное; - нет устр-ва двусторон/связи с диспетчером; - нет аварийного освещения; - глубина кабин менее 1,8м; - кабины не оборудованы крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей; - кабины не оборудованы поручнями; - нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски; - проходы между рядами умывальников и уборных менее 1,8м; - нет специальных знаков у дверей; - на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов. 	Все	<p>Туалетные кабины необходимо оборудовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водопроводными кранами рычажного или нажимного действия; - унитазами с управлением спуском воды рычажным, с боку бочка; - устройствами двусторонней связи с диспетчером и аварийным освещением; - увеличить глубину кабин не менее 1,8м; - оборудовать кабины крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, поручнями или ручками; - предусмотреть место для размещения кресла-коляски, рядом с унитазом; - проходы между рядами умывальников и уборных увеличить до 1,8м; - установить рядом с дверью, со стороны ручки знаки, на высоте от 1,4 до 1,75м и продублировать рельефными знаками; - пути движения к кабинам оборудовать тактильными информаторами. 	Капитальный ремонт

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-
5.3	Гардероб	нет	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		<ul style="list-style-type: none"> - на объекте отсутствует универсальная туалетная кабина; - в имеющихся туалетных кабинах: водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия; - управление спуском воды в унитазе не рычажное; - нет устройства двусторонней связи с диспетчером; - нет аварийного освещения; - глубина кабин менее 1,8м; - кабины не оборудованы крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей; - кабины не оборудованы поручнями; - нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски; - проходы между рядами умывальников и уборных менее 1,8м; - нет специальных знаков у дверей; - на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов. 		Все	<p>Туалетные кабины необходимо оборудовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водопроводными кранами рычажного или нажимного действия; - унитазами с управлением спуском воды рычажным, с боку бочка; - устройствами двусторонней связи с диспетчером; - аварийным освещением; - увеличить глубину кабин не менее 1,8м; - оборудовать кабины крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, поручнями или ручками; - предусмотреть место для размещения кресла-коляски, рядом с унитазом; - проходы между рядами умывальников и уборных увеличить до 1,8м; - установить рядом с дверью, со стороны ручки знаки, на высоте от 1,4 до 1,75м и продублировать рельефными знаками; - пути движения к кабинам оборудовать тактильными информаторами. 	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД - В			Капитальный ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения временно недоступны для всех категорий инвалидов, требуется капитальный ремонт.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно условно для О, С» «Доступно частично-избирательно С, Г, У».

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Центр патриотического наследия, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Все	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Г		

6.3	Тактильные средства	нет	Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	С	<p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>5. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	
ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Все	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. <p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>5. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	Индивидуальное решение с ТСР	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для оборудования объекта системами информации, требуется индивидуальное решение с ТСП.