

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор МБУК «СКМ»**  
\_\_\_\_\_ **Селянина М. Ю.**  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **2014г.**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 4**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев**  
**«Дом Ф.К. Салманова»**

**г. Сургут 2014 г.**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта - Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова».

1.2. Адрес объекта – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Терешковой, д. 47, 49.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 1 этаж, общей площадью 52,6 м<sup>2</sup>;

- здание деревянное, оборудовано автономной системой теплоснабжения, системой электроснабжения; с одним центральным входом;

- водоснабжение, канализация, *нет*;

- наличие прилегающего земельного участка, *да -2538 м<sup>2</sup>*.

1.4. Год постройки здания - 1956 г., год последнего капитального ремонта - *2007г.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий ремонт - нет, капитальный – нет.*

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».

1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление.

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.

1.9. Форма собственности – государственная.

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.

2.2 Виды услуг – предоставление музейных услуг.

2.3 Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – все категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость - *5 чел.*, пропускная способность – *5 чел.*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *Да.*

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «ул. Терешковой»: автобусом - 1, 116 (сезонный);

маршрутным такси: 12, 30, 31, 71 по четной и нечетной нумерации ул. Щепеткина;  
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: № 1.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «ул. Терешковой»: 170 м.

3.2.2. время движения (пешком) 3-4 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией; таймер - нет;

3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая – нет; тактильная – нет; визуальная - да;

3.2.7. перепады высоты на пути: нет.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	ВНД-В
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	ВНД-В
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	ВНД-В
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	ВНД-В
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	ВНД-В
6	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	ВНД-В
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки)</i>	ВНД-В

\*\* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** временно недоступно для всех категорий инвалидов. Приведение здания к действующим нормам доступности полностью не возможно, т.к. объект является памятником архитектуры и внесен в реестр объектов культурного наследия Югры. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, технические решения не возможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, технические решения не возможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, технические решения не возможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ:** В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978, на объекте Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» выполнение мероприятий по доступности объекта для инвалидов и ММГН **не предусмотрены**. При наличии финансирования (бюджет, внебюджет) возможно выполнить работы по ремонту территории и путей движения к объекту.

**4.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий инвалидов.

**Оценка** результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) требуется.

**4.4. Для принятия Решения требуется:**

4.4.1. Согласование:

1. Разработка проектно-сметной документации.
2. Согласование с вышестоящей организацией – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации.
3. Согласование с департаментом городского хозяйства Администрации города.
4. Согласование с общественными организациями инвалидов.
5. Согласование Рабочей группой при Координационном совете по делам инвалидов.
6. Согласование со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.4.2 Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): \_\_\_\_\_.

**4.5. Информация размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: [www.skmuseum.ru](http://www.skmuseum.ru), [www.museum.ru](http://www.museum.ru), <https://all.culture.ru>, [www.hmao-museums.ru](http://www.hmao-museums.ru) обновляется ежегодно.

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Паспорт БТИ от 13.03.2013г.

2. Анкета (информация об объекте) от 16.06.2014г.

3. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК «СКМ»  
\_\_\_\_\_ Селянина М. Ю.  
«20» сентября 2014г.

**АНКЕТА**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 4**  
**Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев**  
**«Дом Ф.К. Салманова»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта - Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова».
- 1.2. Адрес объекта – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Терешковой, д. 47, 49.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 1 этаж, общей площадью 52,6 м<sup>2</sup>;
  - здание деревянное, оборудовано автономной системой теплоснабжения, системой электроснабжения; с одним центральным входом;
  - водоснабжение, канализация, нет;
  - наличие прилегающего земельного участка, да -2538 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания - 1956 г., год последнего капитального ремонта - 2007г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт - нет, капитальный – нет.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».
- 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности – деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.
- 2.2 Виды услуг – предоставление музейных услуг.
- 2.3 Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – все категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость - 5 чел., пропускная способность – 5 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «ул. Терешковой»: автобусом - 1, 116 (сезонный);  
маршрутным такси: 12, 30, 31, 71 по четной и нечетной нумерации ул. Щепеткина;  
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: № 1.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «ул. Терешковой»: 170 м;

3.2.2. время движения (пешком) 3-4 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией; таймер - нет;

3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая – нет; тактильная – нет; визуальная - да;

3.2.7. перепады высоты на пути: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	ВНД-В
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	ВНД-В
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	ВНД-В
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	ВНД-В
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	ВНД-В
6	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	ВНД-В
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки)</i>	ВНД-В

\*\* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** временно недоступно для всех категорий инвалидов. Приведение здания к действующим нормам доступности полностью не возможно, т.к. объект является памятником архитектуры и внесен в реестр объектов культурного наследия Югры. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Информация размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: [www.skmuseum.ru](http://www.skmuseum.ru), [www.museum.ru](http://www.museum.ru), [www.muzkult.ru](http://www.muzkult.ru), [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), [www.hmao-museums.ru](http://www.hmao-museums.ru), обновляется ежемесячно.

Согласовано: \_\_\_\_\_ Белых Д.В. гл. инженер МБУК «СКМ», т. (3462) 51-68-00  
(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК «СКМ»

\_\_\_\_\_ Селянина М.Ю.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 4  
Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев  
«Дом Ф.К. Салманова»**

г. Сургут

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Вид (наименование) объекта - Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев. Дом Ф.К. Салманова.

1.2. Адрес объекта – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Терешковой, д. 47, 49.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 1 этаж, общей площадью 52,6 м<sup>2</sup>;

- здание деревянное, оборудовано автономной системой теплоснабжения, системой электроснабжения; с одним центральным входом;

- водоснабжение, канализация, *нет*;

- наличие прилегающего земельного участка, *да -2538 м<sup>2</sup>*.

1.4. Год постройки здания - 1956 г., год последнего капитального ремонта - *2007г.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий ремонт - нет, капитальный – нет.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.

## 2. Характеристика деятельности Мемориального комплекса геологов-первопроходцев. Дом Ф.К. Салманова

2.1. Виды деятельности осуществляемые в соответствии с Уставом учреждения:

- в области выявления, собирания, учета и хранения музейных коллекций;
- в области научно-исследовательской работы;
- в области экспозиционно-выставочной работы;
- в области научно-просветительской работы;
- в области редакционно-издательской работы;

2.2. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность: (экскурсионное и лекционное обслуживание; постановочную фотосъемку на фоне музейных предметов в музейных экспозициях и прочее).

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «ул. Терешковой»: автобусом - 1, 116 (сезонный); маршрутным такси: 12, 30, 31, 71 по четной и нечетной нумерации ул. Щепеткина;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: № 1.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «ул. Терешковой»: 170 м.;
- 3.2.2. время движения (пешком) 3-4 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4. перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией; таймер - нет;
- 3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая - нет;  
тактильная - нет; визуальная - да;
- 3.2.7. перепады высоты на пути: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ВНД-В

\*\* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** временно недоступно для всех категорий инвалидов. Приведение здания к действующим нормам доступности полностью не возможно, т.к. объект является памятником архитектуры и внесен в реестр объектов культурного наследия Югры. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, технические решения не возможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ:** В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978, на объекте Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» выполнение мероприятий по

доступности объекта для инвалидов и ММГН не предусмотрены. При наличии финансирования (бюджет, внебюджет) возможно выполнить работы по ремонту территории и путей движения к объекту.

**4.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий инвалидов.

**Оценка** результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) требуется.

**4.4. Для принятия Решения** требуется:

4.4.1. Согласование:

1. Разработка проектно-сметной документации.
2. Согласование с вышестоящей организацией – Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации.
3. Согласование с департаментом городского хозяйства Администрации города.
4. Согласование с общественными организациями инвалидов.
5. Согласование Рабочей группой при Координационном совете по делам инвалидов.
6. Согласование со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.4.2 Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): \_\_\_\_\_.

**4.5 Информация размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: [www.skmuseum.ru](http://www.skmuseum.ru), [www.museum.ru](http://www.museum.ru), [www.muzkult.ru](http://www.muzkult.ru), [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), [www.hmao-museums.ru](http://www.hmao-museums.ru), обновляется ежемесячно.

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту           | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                     | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                     | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта            | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений           | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте     | на _____ л. |
| Фотографии .....                               | на _____ л. |
| Позэтажные планы                               | на _____ л. |
| Паспорт БТИ                                    | на _____ л. |
| Информация о путях движения к объекту (схемы): | на _____ л. |

**Руководитель рабочей группы:**

**Подколзина С.Г.** - заместитель директора ДКМПиС  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Члены рабочей группы:**

**Верченко И.Я.** - заместитель начальника управления культуры  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Крюкова Т.С.** - главный специалист отдела муниципального заказа и комплексной безопасности  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**В том числе:**

представители общественных организаций инвалидов:

**Филатов С.И.** – председатель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Богатый В.Г.** – директор отделения РООДИК ХМАО-Югры «Преобразование» по г. Сургуту  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Соколова Л.Е.** – председатель сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**Представители организации, расположенной на объекте - Центр патриотического наследия:**

**Белых Д.В.** – главный инженер МБУК «СКМ»  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

## I. Результаты обследования

### 1. Территории, прилегающей к зданию:

Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», г. Сургут ул. Терешковой, д. 47, 49.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией	Индивидуальное решение с ТСП, Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1. Отсутствует информационная поддержка на пути движения по территории объекта 2. Тактильная информация (изменение профиля и направления движения)	Все С	1. Организовать информационную поддержку на пути движения. 2. Оборудовать тактильную информацию на пути движения, перед входом на территорию шириной 0,5-0,6м, на расстоянии 0,8м	Индивидуальное решение с ТСП, Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет выделенного места для парковки, отсутствуют обозначающие знаки	Все К	Выделить и обозначить место для парковки, установить специальный знак	Капитальный ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне	Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией	Текущий ремонт
	Отсутствует информационная поддержка на пути движения по территории объекта.		Организовать информационную поддержку на пути движения	
	Нет выделенного места для парковки, отсутствуют обозначающие знаки.		Выделить и обозначить место для парковки, установить знак	

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно. \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** территория, прилегающая к зданию, является временно недоступной для всех МГН, требуется текущий ремонт.

## I. Результаты обследования

### 2. Входа (входов) в здание: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», г. Сургут ул.Терешковой, д.47, 49.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) ненормативная	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем, нет фактурного/контрастного выделения первой и последней ступени лестничного марша;</li> <li>- отсутствуют дополнительные поручни;</li> <li>- высота подъема ступеней более 0,15 м</li> <li>- отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м</li> <li>- на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м;</li> </ul>	С  Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- перед лестницей установить тактильные полосы; поверхность ступеней выполнить фактурными, оборудовать противоскользящим покрытием и контрастной окраской;</li> <li>- установка дополнительных поручней;</li> <li>- высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15 м;</li> <li>- установить поручни на лестничном марше с продолжением за лестничный марш не менее чем на 0,3м.</li> <li>- установить на боковых частях ступеней бортик высотой не менее 0,2 м.</li> </ul>	Индивидуальное решение с ТСП, Техническое решение невозможно
2.2	Пандус (наружный)	нет			Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством	К	- предусмотреть возможность подъема инвалидов колясочников на входную площадку	



2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует подогрев;</li> <li>- водоотвод не организован;</li> <li>- отсутствуют дренажные решетки;</li> <li>- отсутствует информационная поддержка: перед входной группой отсутствуют тактильные элементы;</li> <li>- отсутствует радиомаяк;</li> <li>- размер площадки менее 2,2*1,8 м</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать водоотвод;</li> <li>- установить дренажные решетки;</li> <li>- перед входной группой организовать информационную поддержку, установить тактильные элементы;</li> <li>- установить радиомаяк;</li> <li>- обустроить размер площадки перед дверью не менее 2,2*1,8 м</li> </ul>	Индивидуальное решение с ТСР, Техническое решение невозможно
2.4	Двери (входные)	есть		<ul style="list-style-type: none"> <li>- дверной проем менее 0,9 м;</li> <li>- дверной фиксатор без функции задержки;</li> <li>- высота порога более 0,015м;</li> </ul>	К, О	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дверной проем увеличить до 0,9 м;</li> <li>- установить дверной фиксатор с функцией задержки до 5 сек;</li> <li>- высоту порога выполнить не более 0,015м;</li> </ul>	Индивидуальное решение с ТСР, Техническое решение невозможно
2.5	Тамбур	нет		-	-	-	
ОБЩИЕ требования к зоне				<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют дополнительные поручни;</li> <li>- высота подъема ступеней более 0,15 м</li> <li>- отсутствует безопасное продолжен. поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м;</li> <li>- на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м;</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка дополнительных поручней;</li> <li>- выс. подъема ступеней выпол. не более 0,15м;</li> <li>- установить поручни на лестничном марше с продолжен. за лестн/марш не менее чем на 0,3м;</li> <li>- установить на боковых частях ступеней бортик высотой не менее 0,2 м;</li> </ul>	Индивидуальное решение с ТСР, Техническое решение невозможно
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует подогрев;</li> <li>- водоотвод не организован;</li> <li>- отсутствуют дренажные решетки;</li> <li>- отсутствует информационная поддержка: перед входной группой отсутствуют тактильные элементы;</li> <li>- отсутствует радиомаяк;</li> <li>- размер площадки менее 2,2*1,8 м</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать водоотвод;</li> <li>- установить дренажные решетки;</li> <li>- перед входной группой организовать информационную поддержку, установить тактильные элементы;</li> <li>- установить радиомаяк;</li> <li>- обустроить размер площадки перед дверью не менее 2,2*1,8 м</li> </ul>	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП, Техническое решение невозможно

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** *Вносить изменения в конструкции наружного убранства и помещений здания категорически запрещено, т.к.* Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев. «Дом Ф.К. Салманова» является объектом культурного наследия регионального значения. На основании постановления правительства ХМАО - Югры от 07.03.2013г. № 71-п и включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Подлежит охране в соответствии с ФЗ №73 от 25.06.2002г. Играет важную роль в сохранении исторического образа Сургута в период начального этапа геологического освоения Севера. Предметом охраны данного объекта являются:

- конструкция и материал капитальных и внутренних стен дома;
- объемно-пространственная композиция здания.

Входы (выходы) в здание являются, временно не доступны для всех категорий инвалидов, для отдельных участков входов выходов здания требуется: текущий, капитальный ремонт. При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно условно для О, К» «Доступно частично-избирательно С, Г, У».

**I. Результаты обследования**

**3. Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации:** Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф. К. Салманова», г. Сургут ул. Терешковой, д. 47, 49.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
3.1	Холл, зона ожидания	нет			-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь (путь эвакуации)	есть			- дверные проемы менее 0,9м; - дверной фиксатор без функции задержки; - нет тактильного указателя перед дверью	К, О, С	- дверные проемы увеличить до 0,9м; - установить дверные фиксаторы с функции задержки до 5 сек; -установить тактильный указатель перед дверью;	Текущий ремонт, Технические решения не возможны

3.6	Пути эвакуации, в т.ч. зоны безопасности (главный вход)	есть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- пути эвакуации не оборудованы тактильными направляющими;</li> <li>- дверные проемы менее 1,2 м;</li> <li>- высота подъема ступеней более 0,15 м.,</li> <li>- нет тактильн/элементов перед ступенью;</li> <li>- ступени не оборудованы устройствами и приспособлениями для использования их инвалидами колясочниками</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- пути эвакуации оборудовать тактильными направляющими;</li> <li>- дверные проемы увеличить до 1,2 м;</li> <li>- высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м;</li> <li>- предусмотреть возможность организации спуска со ступеней инвалидов колясочников</li> </ul>	Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны
ОБЩИЕ требования к зоне			<ul style="list-style-type: none"> <li>- пути эвакуации не оборудованы тактильными направляющими;</li> <li>- дверные проемы менее 1,2 м;</li> <li>- высота подъема ступеней более 0,15 м.,</li> <li>- нет тактильных элементов перед ступенью;</li> <li>- ступени не оборудованы устройствами и приспособлениями для использования их инвалидами колясочниками</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- пути эвакуации оборудовать тактильными направляющими;</li> <li>- дверные проемы увеличить до 1,2 м;</li> <li>- высоту ступени выполнить не более 0,15м.;</li> <li>- предусмотреть тактильные элементы перед ступенью;</li> <li>- предусмотреть возможность организации спуска со ступеней инвалидов колясочников</li> </ul>	Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации являются, временно не доступны для всех категорий инвалидов, для адаптации объекта к доступной среде требуется: индивидуальное решение с ТСП.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно условно для К, О, С» «Доступно частично-избирательно С, Г, У».

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта), вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», г. Сургут, ул. Терешковой, д. 47, 49.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинет/форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			- при входе в зал нет предупреждающих и направляющих информационных указателей (тактильных и визуальных); - отсутствуют системы аудио-сопровождения	Все	- вход в зал оборудовать тактильными и визуальными указателями; - предусмотреть возможность оборудования залов системами аудио-сопровождения (гида)	Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны
4.3	Прилавоч/форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			- дверные проемы менее 0,9м; - нет тактильных указателей перед дверными проемами; - высота порогов более 0,015м.	К, О, С	- дверные проемы увеличить до 0,9м; - установить тактильные указатели перед дверными проемами; - высоту порогов организовать не более 0,015м	Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны
4.5	Кабина индивид/обслуживания	нет			-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	- при входе в зал нет предупреждающих и направляющих информационных указателей (тактильных и визуальных); - отсутствуют системы аудио-сопровождения	-	- вход в зал оборудовать тактильными и визуальными указателями; - предусмотреть возможность оборудования залов системами аудио-сопровождения (гида)	Индивидуальное решение с ТСП, Тех/ решения не возможны
-------------------------	--	---	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** *Вносить изменения в конструкции наружного убранства и помещений здания категорически запрещено, т.к.* Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев. «Дом Ф.К. Салманова» является объектом культурного наследия регионального значения. На основании постановления правительства ХМАО - Югры от 07.03.2013г. № 71-п и включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Подлежит охране в соответствии с ФЗ №73 от 25.06.2002г. Играет важную роль в сохранении исторического образа Сургута в период начального этапа геологического освоения Севера. Предметом охраны данного объекта являются:

- конструкция и материал капитальных и внутренних стен дома;
- объемно-пространственная композиция здания.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) являются, временно не доступны для всех категорий инвалидов, для адаптации объекта к доступной среде требуется: индивидуальное решение с ТСП. При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно частично-избирательно».

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений:**

Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», г. Сургут ул. Терешковой, д. 47, 49.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- на объекте отсутствует универсальная туалетная кабина;</li> <li>- нет устройства двусторонней связи с диспетчером;</li> <li>- нет аварийного освещения;</li> <li>- глубина кабин менее 1,8м;</li> <li>- кабины не оборудованы крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей;</li> <li>- кабины не оборудованы поручнями;</li> <li>- нет специальных знаков у дверей;</li> <li>- на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов.</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудовать объект универсальной туалетной кабиной;</li> <li>- устройствами двусторонней связи с диспетчером и аварийным освещением;</li> <li>- увеличить глубину кабин не менее 1,8м;</li> <li>- оборуд. кабины крючками д/одежды, костылей и др. принадлежностей, поручнями или т.п.;</li> <li>- предусмотреть место для размещения кресла-коляски, рядом с унитазом;</li> <li>- установить рядом с дверью, со стороны ручки знаки, на высоте от 1,4 до 1,75м и продублировать рельефными знаками;</li> <li>- пути движения к кабинам оборудовать тактильными информаторами.</li> </ul>	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Гардероб	нет			-	-	-	-

<p style="text-align: center;"><b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- на объекте отсутствует универсальная туалетная кабина;</li> <li>- управление спуском воды в унитазе не рычажное;</li> <li>- нет устройства двусторонней связи с диспетчером;</li> <li>- нет аварийного освещения;</li> <li>- глубина кабин менее 1,8м;</li> <li>- кабины не оборудованы крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей;</li> <li>- кабины не оборудованы поручнями;</li> <li>- нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски;</li> <li>- нет специальных знаков у дверей;</li> <li>- на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Все</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- устройствами двусторонней связи с диспетчером;</li> <li>- аварийным освещением;</li> <li>- увеличить глубину кабин не менее 1,8м;</li> <li>- оборудовать кабины крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, поручнями или ручками;</li> <li>- предусмотреть место для размещения кресла-коляски, рядом с унитазом;</li> <li>- установить рядом с дверью, со стороны ручки знаки, на высоте от 1,4 до 1,75м и продублировать рельефными знаками;</li> <li>- пути движения к кабинам оборудовать тактильными информаторами.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
---	--	---	--	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД - В			Капитальный ремонт

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** санитарно-гигиенические помещения временно недоступны для всех категорий инвалидов, требуется капитальный ремонт.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно условно для О, С» «Доступно частично-избирательно С, Г, У».



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте:**

Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», г. Сургут ул. Терешковой, д. 47, 49.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Все	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</li> <li>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</li> </ul>	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Г		

6.3	Тактильные средства	нет	Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	С	<p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>5. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	
ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Все	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</li> <li>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</li> </ul> <p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>5. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** для оборудования объекта системами информации, требуется индивидуальное решение с ТСП.