

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор МБУК «СКМ»**  
\_\_\_\_\_ **Селянина М.Ю.**  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **2014г.**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**Музейный центр**

**г. Сургут, 2014 г.**

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта - Музейный центр.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное, здание с технический этажом, общей площадью 4015,2 м<sup>2</sup>;
  - здание железобетонное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, системой электроснабжения, системой вентиляции и кондиционирования, канализацией; с один центральный входом, одним запасным выходом (на запасном лестничном марше);
  - краеведческий музей занимает 2 этажа, общей площадью 2521,1 м<sup>2</sup>;
  - 1-й этаж, площадь 678,5 м<sup>2</sup>;
  - 2-й этаж, площадь 1349,8 м<sup>2</sup>;
  - технический этаж, площадь 492,8 м<sup>2</sup>.
- наличие прилегающего земельного участка: да - 3319 м<sup>2</sup>.
- 1.4. Год постройки здания - 1996г., год последнего капитального ремонта – 2001 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт: нет, капитальный (кровля - фасад) – 2015-2017гг.

## Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (МБУК «СКМ»).
- 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.
- 1.9. Форма собственности – муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, молодежной политики и спорта администрации г. Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.
- 2.2. Виды услуг - предоставление музейных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (: передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость - 261 чел., пропускная способность - 261 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «Музейный центр»: автобусом - 5а, 10, 14а, 19;  
маршрутное такси: 12, 31, 34, 40, 69, 96;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 5а, 19.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м;

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая - нет, тактильная - нет, визуальная: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<b>в том числе инвалиды:</b>	ВНД
2	<b>передвигающиеся на креслах-колясках</b>	ВНД
3	<b>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</b>	ВНД
4	<b>с нарушениями зрения</b>	ВНД
5	<b>с нарушениями слуха</b>	ВНД
6	<b>с нарушениями умственного развития</b>	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	ВНД-В
2	<b>Вход (входы) в здание</b>	ВНД-В
3	<b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	ВНД-В
4	<b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ВНД-В
5	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ВНД-В
6	<b>Система информации и связи (на всех зонах)</b>	ВНД-В
7	<b>Пути движения к объекту (от остановки)</b>	ВНД-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

#### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно для всех категорий инвалидов

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	Текущий ремонт
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	Капитальный ремонт
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	Текущий ремонт
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	Индивидуальное решение с ТСР
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	Капитальный ремонт
6	<i>Система информации на объекте (на всех зонах)</i>	Индивидуальное решение с ТСР
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	Текущий ремонт
8	<i>Все зоны и участки</i>	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2 Период проведения работ:** В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда г. Сургута 2012-2015гг.», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978, на 2014г. – предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по разработке мероприятий, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения в здании Музейного центра.

**4.3. Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий инвалидов.

**Оценка** результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности), нет.

**4.4. Для принятия решения требуется:**

4.4.1. Согласование:

- технической экспертизы;
- согласование с вышестоящей организацией;
- согласование с общественными организациями инвалидов.

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется.

**4.5 Информация размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: [www.skmuseum.ru](http://www.skmuseum.ru), [www.museum.ru](http://www.museum.ru), <https://all.culture.ru>, [www.hmao-museums.ru](http://www.hmao-museums.ru) обновляется ежегодно.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Паспорт БТИ от 09.09.2011г.

2. Анкета (информация об объекте) от 15.10.2013г.

3. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК «СКМ»  
\_\_\_\_\_ Селянина М. Ю.  
«15» октября 2013г.

**АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1  
Музейный центр**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Вид (наименование) объекта - Музейный центр.
- 1.2 Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное, здание с технический этажом, общей площадью 4015,2 м<sup>2</sup>;
  - здание железобетонное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, системой электроснабжения, системой вентиляции и кондиционирования, канализацией; с один центральный входом, одним запасным выходом (на запасном лестничном марше);
  - краеведческий музей занимает 2 этажа, общей площадью 2521,1 м<sup>2</sup>;
  - 1-й этаж, площадь 678,5 м<sup>2</sup>;
  - 2-й этаж, площадь 1349,8 м<sup>2</sup>;
  - технический этаж, площадь 492,8 м<sup>2</sup>.
  - наличие прилегающего земельного участка: да - 3319 м<sup>2</sup>.
- 1.4 Год постройки здания - 1996г., год последнего кап. ремонта – 2001 г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт: нет, капитальный (кровля - фасад) – 2015-2017 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (МБУК «СКМ»).
- 1.7 Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.8 Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.
- 1.9 Форма собственности – муниципальная.
- 1.10 Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, молодежной политики и спорта администрации г. Сургута.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.  
2.2 Виды услуг - предоставление музейных услуг.  
2.3 Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - все категории.  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения.  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость - 261 чел., пропускная способность - 261 чел.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «Музейный центр»: автобусом - 5а, 10, 14а, 19;  
маршрутное такси: 12, 31, 34, 40, 69, 96;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 5а, 19;

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м;

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая - нет, тактильная - нет, визуальная: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<b>в том числе инвалиды:</b>	ВНД
2	<b>передвигающиеся на креслах-колясках</b>	ВНД
3	<b>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</b>	ВНД
4	<b>с нарушениями зрения</b>	ВНД
5	<b>с нарушениями слуха</b>	ВНД
6	<b>с нарушениями умственного развития</b>	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	ВНД-В
2	<b>Вход (входы) в здание</b>	ВНД-В
3	<b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	ВНД-В
4	<b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ВНД-В

5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	ВНД-В
6	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	ВНД-В
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки)</i>	ВНД-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** временно недоступно для всех категорий инвалидов

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	Текущий ремонт
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	Капитальный ремонт
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	Текущий ремонт
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	Индивидуальное решение с ТСП
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	Капитальный ремонт
6	<i>Система информации на объекте (на всех зонах)</i>	Индивидуальное решение с ТСП
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	Текущий ремонт
8	<i>Все зоны и участки</i>	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: [www.skmuseum.ru](http://www.skmuseum.ru), [www.museum.ru](http://www.museum.ru), [www.muzkult.ru](http://www.muzkult.ru), [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), [www.hmao-museums.ru](http://www.hmao-museums.ru), обновляется ежемесячно.

Согласовано: \_\_\_\_\_ Белых Д.В. гл. инженер МБУК «СКМ», т. (3462) 51-68-00  
(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК «СКМ»  
\_\_\_\_\_ Селянина М. Ю.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1  
Музейный центр**

г. Сургут

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Вид (наименование) объекта - Музейный центр.

1.2. Адрес объекта: 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 3-х этажное, здание с технический этажом, общей площадью 4015,2 м<sup>2</sup>;

- здание железобетонное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, системой электроснабжения, системой вентиляции и кондиционирования, канализацией; с один центральный входом, одним запасным выходом (на запасном лестничном марше);

- краеведческий музей занимает 2 этажа, общей площадью 2521,1 м<sup>2</sup>;

- 1-й этаж, площадь 678,5 м<sup>2</sup>;

- 2-й этаж, площадь 1349,8 м<sup>2</sup>;

- технический этаж, площадь 492,8 м<sup>2</sup>;

- наличие прилегающего земельного участка: да - 3319 м<sup>2</sup>.

1.4. Год постройки здания - 1996г., год последнего капитального ремонта – 2001 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт: нет, капитальный (кровля - фасад) – 2015-2017 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» (МБУК «СКМ»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.

**2. Характеристика деятельности Музейный центр**

2.1. Виды деятельности осуществляемые в соответствии с Уставом учреждения:

- в области выявления, собирания, учета и хранения музейных коллекций;

- в области научно-исследовательской работы;

- в области экспозиционно-выставочной работы;

- в области научно-просветительской работы;

- в области редакционно-издательской работы;



2.2. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность: (экскурсионное и лекционное обслуживание; постановочную фотосъемку на фоне музейных предметов в музейных экспозициях и прочее).

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «Музейный центр»: автобусом - 5а, 10, 14а, 19; маршрутное такси: 12, 31, 34, 40, 69, 96;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 5а, 19;

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м;
- 3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая - нет, тактильная - нет, визуальная: нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<b>в том числе инвалиды:</b>	ВНД
2	<b>передвигающиеся на креслах-колясках</b>	ВНД
3	<b>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</b>	ВНД
4	<b>с нарушениями зрения</b>	ВНД
5	<b>с нарушениями слуха</b>	ВНД
6	<b>с нарушениями умственного развития</b>	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	ВНД-В
2	<b>Вход (входы) в здание</b>	ВНД-В
3	<b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	ВНД-В
4	<b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ВНД-В
5	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	ВНД-В
6	<b>Система информации и связи (на всех зонах)</b>	ВНД-В
7	<b>Пути движения к объекту (от остановки)</b>	ВНД-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** временно недоступно для всех категорий инвалидов

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	Текущий ремонт
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	Капитальный ремонт
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	Текущий ремонт
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	Индивидуальное решение с ТСП
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	Капитальный ремонт
6	<i>Система информации на объекте (на всех зонах)</i>	Индивидуальное решение с ТСП
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>	Текущий ремонт
8	<i>Все зоны и участки</i>	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ:** В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда г. Сургута 2012-2015гг.», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978, на 2014г. – предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ по разработке мероприятий, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения в здании Музейного центра.

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** создание оптимальных условий по доступности для всех категорий инвалидов.

**Оценка результата** исполнения программы, плана (по состоянию доступности), нет.

**4.4. Для принятия решения требуется:**

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.

**4.5 Информация размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: [www.skmuseum.ru](http://www.skmuseum.ru), [www.museum.ru](http://www.museum.ru), [www.muzkult.ru](http://www.muzkult.ru), [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), [www.hmao-museums.ru](http://www.hmao-museums.ru), обновляется ежемесячно.

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Позэтажные планы \_\_\_\_\_ л.

Паспорт БТИ \_\_\_\_\_ л.

Информация о путях движения к объекту (схемы): \_\_\_\_\_ л.

### Руководитель рабочей группы:

**Подколзина С.Г.** - заместитель директора ДКМПиС \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)

### Члены рабочей группы:

**Верченко И.Я.** - заместитель начальника управления культуры \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**Крюкова Т.С.** - главный специалист отдела муниципального заказа и комплексной безопасности \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)

### В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

**Филатов С.И.** – председатель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**Богатый В.Г.** – директор отделения РООДИК ХМАО - Югры «Преобразование» по г. Сургуту \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**Соколова Л.Е.** – председатель сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (Подпись)

### Представители организации, расположенной на объекте Музейный центр:

**Белых Д.В.** – главный инженер МБУК «СКМ» \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

## I. Результаты обследования

### 1. Территории, прилегающей к зданию: Музейный центр, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует информационная поддержка на пути движения по территории объекта	С, К, О, Г	Организовать информационную поддержку на пути движения: тактильные полосы на пути движения, перед входной группой шириной 0,5-0,6м, на расстоянии 0,8м	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет выделенного места для парковки, отсутствуют обозначающие знаки	К, О	Выделить и обозначить место для парковки, установить знак	Текущий ремонт
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>					Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией	
					Отсутствует информационная поддержка на пути движения по территории объекта		Организовать информационную поддержку на пути движения: тактильные полосы на пути движения, перед входной группой шириной 0,5-0,6м, на расстоянии 0,8м	
					-		-	
					-		-	
					Нет выделенного места для парковки, отсутствуют обозначающие знаки		Выделить и обозначить место для парковки, установить знак	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ВНД - В			Требуется текущий ремонт

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно. \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** территория, прилегающая к зданию, является временно недоступной для всех МГН.

**I. Результаты обследования**

**2. Входа (входов) в здание: Музейный центр, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- перед лестницей нет тактильной полосы;</li> <li>- отсутствуют поручни;</li> <li>- поверхность ступеней без противоскользящего покрытия, без контрастной окраски, не фактурные;</li> <li>- высота подъема ступеней более 0,15 м</li> </ul>	С, К, Г, О	<ul style="list-style-type: none"> <li>подступы к лестнице оборудовать тактильной лентой на расстоянии 0,8м от лестничного марша;</li> <li>лестничный марш оборудовать нормативными поручнями;</li> <li>поверхность ступеней выполнить контрастными, фактурными, организовать противоскользящее покрытие;</li> <li>высоту подъема ступеней организовать не более 0,15 м.</li> </ul>	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- завершающие части поручней менее 0,3 м наклонной части пандуса;</li> <li>- отсутствие тактильных элементов перед пандусом;</li> </ul>	К	<ul style="list-style-type: none"> <li>установить поручни в согласно требованиям ГОСТ Р 51261;</li> <li>установить тактильные элементы перед пандусом;</li> </ul>	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка перед дверью)	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- глубина менее 1,5м;</li> <li>- отсутствует подогрев;</li> <li>- отсутствует навес;</li> <li>- водоотвод не организован;</li> <li>- отсутствуют дренажные решетки;</li> <li>- перепад высоты 0,12 м;</li> <li>отсутствует информационная поддержка: отсутствие тактильных элементов перед входной группой</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличить глубину входной площадки до 1,5м;</li> <li>установить: навес; подогрев; водоотвод и дренажные решетки;</li> <li>перепад высот организовать не более 0,015м;</li> <li>на путях движения установить тактильные элементы</li> </ul>	Капитальный ремонт

2.4	Двери (входные)	есть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дверной проем менее 0,9 м;</li> <li>- дверной фиксатор без функции задержки;</li> <li>- нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой;</li> <li>- дверные полотна без яркой контрастной маркировки</li> <li>- отсутствует радиомаяк.</li> </ul>	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить дверной проем до 0,9м;</li> <li>- установить дверной фиксатор с функцией задержки до 5сек;</li> <li>- нижнюю часть дверей оборудовать противоударной полосой;</li> <li>- дверные полотна оборудовать контрастной маркировкой</li> <li>- установка радиомаяка</li> </ul>	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- тамбур состоит из 2-х зон, глубина 1-ой зоны менее 1,8 м;</li> <li>- нет тактильных напольных элементов;</li> <li>- отсутствуют дренажные и водосборные решетки</li> </ul>	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличить глубину 1-й зоны тамбура;</li> <li>установить дренажные, водосборные решетки;</li> <li>оборудовать тамбур тактильными напольными элементами</li> </ul>	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне			<ul style="list-style-type: none"> <li>- перед лестницей нет тактильной полосы;</li> <li>- отсутствуют поручни;</li> <li>- поверхность ступеней без противоскользящего покрытия, без контрастной окраски, не фактурные;</li> <li>- высота подъема ступеней более 0,15 м</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>подступы к лестнице оборудовать тактильной лентой на расст. 0,8м от лестничного марша;</li> <li>лестничный марш оборудовать нормативными поручнями;</li> <li>поверхность ступеней выполнить контрастными, фактурными, организовать противоскользящее покрытие;</li> <li>высоту подъема ступеней организовать не более 0,15 м.</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- завершающие части поручней пандуса менее 0,3 м наклонной части пандуса;</li> <li>- отсутствие тактильных элементов перед пандусом;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>установить поручни в согласно требованиям ГОСТ Р 51261;</li> <li>установить тактильные элементы перед пандусом;</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- глубина тамбура менее 1,5м; перепад высоты 0,12 м; отсутствует навес;</li> <li>- в тамбуре отсутствует подогрев;</li> <li>- водоотвод не организован; отсутствуют дренажные решетки;</li> <li>- отсутствует информационная поддержка;</li> <li>- нет тактильных элементов перед вх. групп.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличить глубину входной площадки до 1,5м;</li> <li>установить: навес; подогрев; водоотвод и дренажные решетки;</li> <li>перепад высот организовать не более 0,015м;</li> <li>на путях движения установить тактильные элементы</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дверной проем менее 0,9 м;</li> <li>- дверной фиксатор без функции задержки;</li> <li>- нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой;</li> <li>- дверные полотна без контрастной маркировки</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить дверной проем до 0,9м;</li> <li>- на дверные полотна установить фиксаторы с функцией задержки до 5сек;</li> <li>- нижнюю часть дверей оборудовать противоударной полосой;</li> <li>- дверные полотна оборудовать контрастной маркировкой</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- тамбур состоит из 2-х зон, глубина 1-ой зоны менее 1,8 м;</li> <li>- нет тактильных напольных элементов;</li> <li>- нет дренажных и водосборных решеток</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличить глубину 1-й зоны тамбура;</li> <li>установить дренажные, водосборные решетки;</li> <li>оборудовать тамбур тактильными напольными элементами</li> </ul>	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД - В			Требуется капитальный ремонт

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** входы (выходы) в здание являются, временно не доступны для всех категорий инвалидов, требуется капитальный ремонт.



**I. Результаты обследования**

**3. Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации: Музейный центр, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
3.1	Холл, зона ожидания	есть			Отсутствуют визуальная и тактильная информация: - о входе на лестницу; - в гардероб и санузлы, в экспозалы; - нет тактильных направляющих; - нет дополнительных поручней	Все	Оборудовать холл визуальной и тактильной информацией	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- ненормативные поручни; - лестничный марш не оборудован подъемником для инвалидов колясочников - высота подъема ступеней более 0,15 м., имеются выступы; - отсутствие тактильных элементов перед лестницей - на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м; - ширина лестничного пролета менее 1,35м	К, О, С	установить нормативные поручни; высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м., без выступов; предусмотреть возможность организации подъема на верхние этажи инвалидов колясочников; установка тактильных элементов перед лестницей; боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м	Текущий ремонт  Индивидуальное решение с ТСР  Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	К, О	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет			-	К, О	-	-

3.5	Дверь	есть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дверные проемы менее 0,9м;</li> <li>- дверной фиксатор без функции задержки;</li> <li>- дверные полотна без яркой контрастной маркировки;</li> <li>- нет тактильного указателя перед дверью</li> </ul>	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличить дверной проем до 0,9м;</li> <li>установить двер. фиксатор с задержкой до 5сек;</li> <li>дверные полотна оборудовать контрастной маркировкой;</li> <li>перед дверями установить тактильные указатели</li> </ul>	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации, в т.ч. зоны безопасности	есть	<ul style="list-style-type: none"> <li>- эвакуационные пути не оборудованы тактильными направляющими;</li> <li>- дверной проем менее 1,2 м;</li> <li>- на дверях нет контрастной окраски;</li> <li>- на эвак. путях нет селекторной связи;</li> <li>- пути эвакуации не оборудованы незадымляемыми зонами безопасности;</li> <li>- ширина лестничного марша менее 1,35м, не оборудована бортиком высотой 0,2м</li> <li>- лестница: - ненормативные поручни; <ul style="list-style-type: none"> <li>- лестничный марш не оборудован подъемником для инвалидов колясочников</li> <li>- высота подъема ступеней более 0,15 м., имеются выступы;</li> <li>- отсутствие тактильных элементов перед лестницей</li> <li>- на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м;</li> <li>- ширина лестничного пролета менее 1,35м</li> </ul> </li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>пути эвакуации оборудовать тактильными направляющими;</li> <li>дверной проем увеличить до 1,2 м;</li> <li>на двери нанести контрастную окраску;</li> <li>эвак. пути оборудовать селекторной связью;</li> <li>на путях эвакуации оборудовать незадымляемую зону безопасности;</li> <li>боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м</li> <li>на лестнице: установить нормативные поручни;</li> <li>высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м., без выступов;</li> <li>предусмотреть возможность организации подъема на верхние этажи инвалидов колясочников;</li> <li>установка тактильных элементов перед лестницей;</li> <li>боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м</li> </ul>	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне			Нет визуальной и тактильной информации: <ul style="list-style-type: none"> <li>- о входе на лестницу, в гардероб, санузлы и в экспозиционные; нет тактильных направляющих;</li> <li>- нет дополнительных поручней</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оборудовать холл визуальной и тактильной информацией</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- лестничный марш не оборудован подъемником д/инвалидов колясочников и нормативными поручнями</li> <li>- высота подъема ступеней более 0,15м., с выступами;</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие тактильных элементов перед лестницей;</li> <li>- на боковой части ступ. нет бортика высотой не менее 0,2 м;</li> <li>- ширина лестничного пролета менее 1,35м</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>колясочников;</li> <li>установить тактильные элементы перед лестницей;</li> <li>боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м</li> </ul>	
	-		-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дверные проемы менее 0,9м;</li> <li>- дверной фиксатор без функции задержки; - дверные полотна без яркой контрастной маркировки;</li> <li>- нет тактильного указателя перед дверью</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличить дверной проем до 0,9м; установить дверные фиксаторы с задержкой до 5сек;</li> <li>дверные полотна оборудовать контрастной маркировкой;</li> <li>перед двер. установить тактильные указатели</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- эвакуационные пути не оборудованы тактильными направляющими;</li> <li>- дверной проем менее 1,2 м;</li> <li>- на дверях нет контрастной окраски;</li> <li>- на эвакуационных путях нет селекторной связи;</li> <li>- пути эвакуации не оборудованы незадымляемыми зонами безопасности;</li> <li>- ширина лестничного марша менее 1,35м, не оборудована бортиком высотой 0,2м</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>пути эвакуации оборудовать тактильными направляющими;</li> <li>дверной проем увеличить до 1,2 м;</li> <li>на двери нанести контрастную окраску;</li> <li>пути эвакуации оборудовать селекторной связью;</li> <li>на путях эвакуации оборудовать незадымляемую зону безопасности;</li> <li>боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м</li> </ul>	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ВНД - В			Текущий ремонт

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации временно недоступны для всех категорий МГН, требуется текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов:** Музейный центр, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			- при входе в зал 1-го этажа нет предупреждающих и направляющих информационных указателей (тактильных и визуальных); - отсутствуют системы аудио-сопровождения; - ненормативный уклон при перепад высот	Все	- вход в зал 1-го этажа оборудовать тактильными и визуальными указателями; - предусмотреть возможность оборудования залов системами аудио-сопровождения (гида) - оборудовать нормативным уклоном при перепаде высот	Текущий ремонт  Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Стойка кассы более 0,8 от пола	К, О	Стойку кассы оборудовать высотой не более 0,8м от пола	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			- отсутствует лестничный подъемник для инвалидов колясочников на 2-ой и 3-й этажи	К, О, С	- рассмотреть возможность оборудования здания устройством для инвалидов колясочников	Индивидуальное решение с ТСР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-

<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне	-	Все	-	
	- при входе в зал 1-го этажа нет предупреждающих и направляющих информационных указателей (тактильных и визуальных); - отсутствуют системы аудио-сопровождения;		- вход в зал 1-го этажа оборудовать тактильными и визуальными указателями; - предусмотреть возможность оборудования залов системами аудио-сопровождения (гида)	
	Стойка кассы более 0,8 от пола		Стойку кассы оборудовать высотой не более 0,8м от пола	
	- отсутствует лестничный подъемник для инвалидов колясочников на 2-ой и 3-й этажи		- рассмотреть возможность оборудования здания устройством для инвалидов колясочников	
	-		-	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Для зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта), требуется текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений:** Музейный центр г.Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- на объекте отсутствует универсальная туалетная кабина;</li> <li>- в имеющихся туалетных кабинках: водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия;</li> <li>- управление спуском воды в унитазе не рычажное;</li> <li>- нет устройства двусторонней связи с диспетчером;</li> <li>- нет аварийного освещения;</li> <li>- глубина кабин менее 1,8м;</li> <li>- кабины не оборудованы крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей;</li> <li>- кабины не оборудованы поручнями;</li> <li>нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски;</li> <li>- проходы между рядами умывальников и уборных менее 1,8м;</li> <li>- нет специальных знаков у дверей;</li> <li>- на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов</li> </ul>	Все	<p>Туалетные кабины необходимо оборудовать: водопроводными кранами рычажного или нажимного действия;</p> <p>унитазами с управлением спуском воды рычажным, с боку бочка;</p> <p>устройствами двусторонней связи с диспетчером; аварийным освещением;</p> <p>увеличить глубину кабин не менее 1,8м;</p> <p>оборудовать кабины крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, поручнями или ручками;</p> <p>предусмотреть место для размещения кресла-коляски, рядом с унитазом; проходы между рядами умывальников и уборных увеличить до 1,8м;</p> <p>установить рядом с дверью, со стороны ручки знаки, на высоте от 1,4 до 1,75 м и продублировать рельефными знаками; пути движения к кабинам оборудовать тактильными информаторами.</p>	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-

5.3	Гардероб	есть	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		<ul style="list-style-type: none"> <li>- на объекте отсутствует универсал туалетная кабина;</li> <li>- в имеющихся туалетных кабинках: водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия;</li> <li>- управление спуском воды в унитазе не рычажное;</li> <li>- нет устройства двусторонней связи с диспетчером;</li> <li>- нет аварийного освещения;</li> <li>- глубина кабин менее 1,8м;</li> <li>- кабины не оборудованы крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей;</li> <li>- кабины не оборудованы поручнями;</li> </ul> <p>нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проходы между рядами умывальников и уборных менее 1,8м;</li> <li>- нет специальных знаков у дверей;</li> <li>- на пути движения к кабинам нет тактильной информации</li> </ul>	Все	<p>Туалетные кабины необходимо оборудовать: водопроводными кранами рычажного или нажимного действия; унитазами с управлением спуском воды рычажным, с боку бочка; устройствами двусторонней связи с диспетчером; аварийным освещением; увеличить глубину кабин не менее 1,8м; оборудовать кабины крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, поручнями или ручками; предусмотреть место д/размещения кресла-коляски, рядом с унитазом; увеличить проходы между рядами умывальников и уборных до 1,8м;</p> <p>установить рядом с дверью, со стороны ручки знаки, на высоте от 1,4 до 1,75 м и продублировать рельефными знаками; пути движения к кабинам оборудовать тактильной информацией</p>	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД - В			Капитальный ремонт

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** санитарно-гигиенические помещения временно недоступны для всех категорий инвалидов, требуется капитальный ремонт

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте:** Музейный центр, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют	Все	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</li> <li>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</li> </ul> <p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>5. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют	Г		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют	С		



<p style="text-align: center;">ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<p style="text-align: center;">Отсутствуют</p>	<p style="text-align: center;">Все</p>	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех катег. инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</li> <li>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</li> </ul> <p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>5. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	
--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСР

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** для оборудования объекта системами информации, индивидуальное решение с ТСР.