

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СКМ»
_____ **Селянина М.Ю.**
« _____ » _____ **2014г.**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2
объекта социальной инфраструктуры
«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»

г. Сургут, 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта - «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова».
- 1.2. Адрес объекта – 628400, Тюм. обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Просвещения, д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, с цокольным этажом, общей $S = 355,7 \text{ м}^2$;
 - здание деревянное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, системой электроснабжения, системой вентиляции, канализацией; с один центральный входом, тремя запасными выходами;
 - 1-й этаж, площадь $186,2 \text{ м}^2$;
 - цокольный этаж, площадь $169,5 \text{ м}^2$;
 - наличие прилегающего земельного участка, да - 2000 м².
- 1.4. Год постройки здания - 1899 г., год последнего капитального ремонта – 2005 г.;
- 1.5. Дата предстоящего планового текущего ремонта: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».
- 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.
- 1.9. Форма собственности – **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.
- 2.2. Виды услуг: предоставление музейных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – все категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость – 23 чел., пропускная способность – 23 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:**
- проехать до остановки «Горвоенкомат»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 10, 15, 21, 45;

маршрутным такси: 31, 33, 35а, 71, по четной нумерации улицы;
 - проехать до остановки «Старый Сургут»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 15, 21, 45;
 маршрутным такси: 31, 33, 35а, 52, 71, 95 по нечетной нумерации улицы;
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 1, 4, 5, 5а.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Горвоенкомат»: 300 м;
 3.2.2. расстояние до объекта от остановки транспорта «Старый Сургут»: 400 м;
 3.2.3. время движения (пешком): 5-10 мин.;
 3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
 3.2.5. перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая – нет; тактильная – нет; визуальная - нет;
 3.2.7. перепады высоты на пути: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	ВНД-В
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	ВНД-В
3	<i>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</i>	ВНД-В
4	<i>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</i>	ВНД-В
5	<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	ВНД-В
6	<i>Система информации и связи на всех зонах</i>	ВНД-В
7	<i>Пути движения к объекту (от остановки)</i>	ВНД-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно для всех категорий инвалидов. Приведение здания к действующим нормам доступности полностью не возможно, т.к. объект является памятником архитектуры и внесен в реестр культурного наследия Югры. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, Отсутствует возможность, т.к. объект является памятником архитектуры
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует возможность, т.к. объект является памятником архитектуры
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978, на объекте «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» выполнение мероприятий по доступности объекта для инвалидов и ММГН отсутствуют. При наличии финансирования (бюджет, внебюджет) возможно выполнить работы по ремонту территории и путей движения к объекту.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): требуется.

4.4. Для принятия Решения требуется:

4.4.1. Согласование:

1. Разработка проектно-сметной документации.
2. Согласование с вышестоящей организацией – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации.
3. Согласование с департаментом городского хозяйства Администрации города.
4. Согласование с общественными организациями инвалидов.
5. Согласование Рабочей группой при Координационном совете по делам инвалидов.
6. Укажите наименование организации, курирующего памятники.

4.4.2 Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: www.skmuseum.ru, www.museum.ru, <https://all.culture.ru>, www.hmao-museums.ru обновляется ежегодно.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Паспорт БТИ от 27.08.2012г.

2. Анкета (информация об объекте) от 15.06.2014г.

3. Акта обследования объекта: № _____ от «_____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СКМ»

_____ Селянина М. Ю.

«15» июня 2014г.

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2
«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта - «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова».
- 1.2. Адрес объекта – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, с цокольным этажом, общей площадью 355,7 м²;
 - здание деревянное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, системой электроснабжения, системой вентиляции, канализацией; с один центральный входом, тремя запасными выходами;
 - 1-й этаж, площадь 186,2 м²;
 - цокольный этаж, площадь 169,5 м²;
 - наличие прилегающего земельного участка, да - 2000 м².
- 1.4. Год постройки здания - 1899г., год последнего капитального ремонта – 2005 г.;
- 1.5. Дата предстоящего планового текущего ремонта: нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».
- 1.7. Основание для пользования объектом – оперативное управление.
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.
- 1.9. Форма собственности – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.
2.2. Виды услуг: предоставление музейных услуг.
2.3. Форма оказания услуг - на объектах, по городу, на территории заказчика.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – все категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость – 23 чел., пропускная способность – 23 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «Горвоенкомат»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 10, 15, 21, 45; маршрутным такси: 31, 33, 35а, 71, по четной нумерации улицы;
- проехать до остановки «Старый Сургут»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 15, 21, 45; маршрутным такси: 31, 33, 35а, 52, 71, 95 по нечетной нумерации улицы;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 1, 4, 5, 5а.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Горвоенкомат»: 300 м;
3.2.2. расстояние до объекта от остановки транспорта «Старый Сургут»: 400 м;
3.2.3. время движения (пешком): 5-10 мин.;
3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
3.2.5. перекрестки: нерегулируемые;
3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая – нет; тактильная – нет; визуальная - нет;
3.2.7. перепады высоты на пути: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи на всех зонах	ВНД-В
7	Пути движения к объекту от остановки	ВНД-В

** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категор. инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД для всех категорий инвалидов. Приведение здания к действующим нормам доступности полностью не возможно, т.к. объект является памятником архитектуры и внесен в реестр культурного наследия Югры. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, Отсутствует возможность, т.к. объект является памятником архитектуры
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует возможность, т.к. объект является памятником архитектуры
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуал. решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: www.skmuseum.ru, www.museum.ru, www.muzkult.ru, www.bus.gov.ru, www.hmao-museums.ru, обновляется ежемесячно.

Согласовано: _____ Белых Д.В. гл. инженер МБУК «СКМ», т. (3462) 51-68-00
(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «СКМ»
_____ Селянина М.Ю.
«_____» _____ 2014г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2
«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»**

г. Сургут

«_____» _____ 2014г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта - «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова».
- 1.2. Адрес объекта – 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, с цокольным этажом, общей площадью 355,7 м²;
 - здание деревянное, оборудовано центральными системами водо и теплоснабжения, системой электроснабжения, системой вентиляции, канализацией; с один центральный входом, тремя запасными выходами;
 - 1-й этаж, площадь 186,2 м²;
 - цокольный этаж, площадь 169,5 м²;
 - наличие прилегающего земельного участка, да - 2000 м².
- 1.4. Год постройки здания - 1899г., год последнего капитального ремонта – 2005 г.;
- 1.5. Дата предстоящего планового текущего ремонта: нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 628400, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7.

2. Характеристика деятельности «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»

2.1. Виды деятельности осуществляемые в соответствии с Уставом учреждения:

- в области выявления, собирания, учета и хранения музейных коллекций;
- в области научно-исследовательской работы;
- в области экспозиционно-выставочной работы;
- в области научно-просветительской работы;
- в области редакционно-издательской работы.

2.2. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность: (экскурсионное обслуживание; лекционное обслуживание; постановочную фотосъемку на фоне музейных предметов в музейных экспозициях и прочее).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным пассажирским транспортом:

- проехать до остановки «Горвоенкомат»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 10, 15, 21, 45; маршрутным такси: 31, 33, 35а, 71, по четной нумерации улицы;
- проехать до остановки «Старый Сургут»: автобусом - 1, 4, 5, 5а, 8, 15, 21, 45; маршрутным такси: 31, 33, 35а, 52, 71, 95 по нечетной нумерации улицы;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 1, 4, 5, 5а.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Горвоенкомат»: 300 м;

3.2.2. расстояние до объекта от остановки транспорта «Старый Сургут»: 400 м;

3.2.3. время движения (пешком): 5-10 мин.;

3.2.4. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.5. перекрестки: нерегулируемые;

3.2.6. информация на пути следования к объекту: акустическая – нет; тактильная – нет; визуальная - нет;

3.2.7. перепады высоты на пути: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1	<i>Все категории инвалидов и МГН</i>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ВНД
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ВНД
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ВНД
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ВНД-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно для всех категорий инвалидов. Приведение здания к действующим нормам доступности полностью не возможно, т.к. объект является памятником архитектуры и внесен в реестр культурного наследия Югры. Проведения организационных мероприятий (обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам) возможно повышение уровня доступности до «Доступно условно».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, Отсутствует возможность, т.к. объект является памятником архитектуры
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует возможность, т.к. объект является памятником архитектуры
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические строительные работы); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: В рамках реализации **муниципальной** программы «Доступная среда **города Сургута 2014-2020 годы**», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8978, на объекте «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» **выполнение мероприятий по доступности объекта для инвалидов и ММГН отсутствуют. При наличии финансирования (бюджет, внебюджет) возможно выполнить работы по ремонту территории и путей движения к объекту.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание оптимальных условий по доступности для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): требуется.

4.4. Для принятия Решения требуется:

4.4.1. Согласование:

1. Разработка проектно-сметной документации.
2. Согласование с вышестоящей организацией – Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации.
3. Согласование с департаментом городского хозяйства Администрации города.
4. Согласование с общественными организациями инвалидов.
5. Согласование Рабочей группой при Координационном совете по делам инвалидов.
6. Согласование Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

4.4.2 Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): _____.

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах: www.skmuseum.ru, www.museum.ru, www.muzkult.ru, www.bus.gov.ru, www.hmao-museums.ru, обновляется ежемесячно.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____	л.
2. Входа (входов) в здание	на _____	л.
3. Путь движения в здании	на _____	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____	л.
Фотографии	на _____	л.
Планы поэтажные	на _____	л.
Паспорт БТИ	на _____	л.
Информация о путях движения к объекту (схемы):	на _____	л.

Руководитель рабочей группы:

Подколзина С.Г. - заместитель директора ДКМПиС
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Верченко И.Я. - заместитель начальника управления культуры
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Крюкова Т.С. - главный специалист отдела муниципального заказа и комплексной безопасности
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Филатов С.И. – председатель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть»
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Богатый В.Г. – директор отделения РООДИК ХМАО-Югры «Преобразование» по г. Сургуту
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Соколова Л.Е. – председатель сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов
(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова»:

Белых Д.В. – главный инженер МБУК «СКМ»
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией	Индивидуальное решение с ТСР, Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1. Отсутствует информационная поддержка на пути движения по территории объекта 2. Тактильная информация (изменение профиля и направления движения)	Все С	1. Организовать информационную поддержку на пути движения. 2. Оборудовать тактильную информацию на пути движения, перед входом на территорию шириной 0,5-0,6м, на расстоянии 0,8м	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет выделенного места для парковки, отсутствуют обозначающие знаки	Все К	Выделить и обозначить место для парковки, установить знак (3,5*6)	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне					Не оборудованы доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте: информационный стенд с тактильной и визуальной информацией	Текущий ремонт
					Отсутствует информационная поддержка на пути движения по территории объекта		Организовать информационную поддержку на пути движения.	
					Нет выделенного места для парковки, отсутствуют обозначающие знаки		Выделить и обозначить место для парковки, установить знак	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ВНД - В			Требуется текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно. **указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, является временно недоступной для всех МГН, требуется текущий ремонт.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно частично-избирательно».

I. Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) ненормативная	есть			<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем, нет фактурного/контрастного выделения первой и последней ступени лестничного марша; - отсутствуют дополнительные поручни; - высота подъема ступеней более 0,15 м - отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м - на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м; 	С Все	<ul style="list-style-type: none"> - перед лестницей установить тактильные полосы; поверхность ступеней выполнить фактурными, оборудовать противоскользящим покрытием и контрастной окраской; - установка дополнительных поручней; - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15 м; - установить поручни на лестничном марше с продолжением за лестничный марш не менее чем на 0,3м. - установить на боковых частях ступеней бортик высотой не менее 0,2 м. 	Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны,
2.2	Пандус (наружный)	нет			Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством	К	- предусмотреть возможность подъема инвалидов колясочников на входную площадку	

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует подогрев; - водоотвод не организован; - отсутствуют дренажные решетки; - отсутствует информационная поддержка: перед входной группой отсутствуют тактильные элементы; - отсутствует радиомаяк; - размер площадки менее 2,2*1,8 м 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - организовать водоотвод; - установить дренажные решетки; - перед входной группой организовать информационную поддержку, установить тактильные элементы; - установить радиомаяк; - обустроить размер площадки перед дверью не менее 2,2*1,8 м 	
2.4	Двери (входные)	есть	<ul style="list-style-type: none"> - дверной проем менее 0,9 м; - дверной фиксатор без функции задержки; - высота порога более 0,015м; 	К, О	<ul style="list-style-type: none"> - дверной проем увеличить до 0,9 м; - установить дверной фиксатор с функцией задержки до 5 сек; - высоту порога выполнить не более 0,015м; 	Индивидуальное решение с ТСП, Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	<ul style="list-style-type: none"> - глубина тамбура менее 1,8 м; - нет направляющих тактильных напольных элементов; - отсутствуют дренажные и водосборные решетки 	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> - увеличить глубину тамбура до 1,8 м; - установить направляющие тактильные напольные элементы; - установить дренажные и водосборные решетки или др. средства 	Индивидуальное решение с ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне			<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют дополнительные поручни; - высота подъема ступеней более 0,15 м; - отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м - на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м; 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - установка дополнительных поручней; - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15 м; - установить поручни на лестничном марше с продолжением за лестничный марш на 0,3м; - установить на боковых частях ступеней бортик высотой не менее 0,2 м; 	Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны
			<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует подогрев; - водоотвод не организован; - отсутствуют дренажные решетки; - отсутствует информационная поддержка: перед вход/групп. отсутствуют тактил. эл-ты; - отсутствует радиомаяк; - размер площадки менее 2,2*1,8 м 		<ul style="list-style-type: none"> - организовать водоотвод; - установить дренажные решетки; - перед вход/групп. организовать информационную поддержку, установить тактил. эл-ты; - установить радиомаяк; - обустроить размер площадки перед дверью не менее 2,2*1,8 м; 	

	- дверной проем менее 0,9 м; - дверной фиксатор без функции задержки; - высота порога более 0,015м; - отсутствует радиомаяк		- дверной проем увеличить до 0,9 м; - устан. двер/фиксатор с задержкой до 5 сек; - высоту порога выполнить не более 0,015м; - установить радиомаяк	
	- глубина тамбура менее 1,8 м; - нет тактильных напольных элементов; - нет дренажных и водосборных решеток		- увеличить глубину тамбура до 1,8 м; - установить тактильные напольные элементы; - устан-ть дренажные и водосборные решетки	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт. Технические решения не возможны

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Вносить изменения в конструкции наружного убранства и помещений здания категорически запрещено, т.к.* «Дом Г.С. Клепикова» является объектом культурного наследия регионального значения. На основании постановления правительства ХМАО - Югры от 14.12.2012г. № 506-п и включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Это единственное сохранившееся в городе здание XIX века. Подлежит охране в соответствии с ФЗ №73 от 25.06.2002г. Играет важную роль в сохранении исторического образа Сургута. Предметом охраны данного объекта являются:

- объемно-пространственная композиция здания;
- конструкция и материал капитальных и внутренних стен дома;
- архитектурно-художественное оформление деревянных фасадов;
- композиционное решение парадного входа и веранды;
- конструкция и конфигурация крыши.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно условно для О,К» «Доступно частично-избирательно С,Г,У».

I. Результаты обследования

3. Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», г.Сургут, ул. Просвещения, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
3.1	Холл, зона ожидания	есть			- отсутствуют визуальная и тактильная информация о входе - на лестницу, в гардероб и санузлы; - экспозицию;	Все	- в холле предусмотреть визуальную и тактильную информацию; - о входе на лестницу, в гардероб и санузлы, - в экспозицию;	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- лестничный марш не оборудован подъемником для инвалидов колясочников; - высота подъема ступеней более 0,15 м.; - нет тактильных направляющих перед лестницей; - на боковой части ступени отсутствует бортик высотой 0,2 м; - ширина лестничного пролета менее 1,35м; - отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м;	К, О, С Все	предусмотреть возможность организацию спуска на цокольный этаж инвалидов колясочников; устан. тактильн элементы перед лестницей; высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м., боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой не менее 0,2 м; - ширину лестничного пролета выполнить шириной не менее чем 1,35 м.; - установить поручни на лестничном марше с продолжением за лестничный марш не менее чем на 0,3м.;	Индивидуальное решение с ТСР, Технические решения не возможны

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	К, О	Рассмотреть возможность применения индивидуального подъем устройства	
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	
3.5	Дверь	есть	<ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы менее 0,9м; - дверной фиксатор без функции задержки; - нижняя часть дверного полотна не защищена противоударной полосой; - нет тактильного указателя перед дверью 	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы увеличить до 0,9м; - установить дверные фиксаторы с функции задержки до 5 сек; - нижнюю часть дверного полотна оборудовать противоударной полосой; - устан. тактильный указатель перед дверью; 	Индивидуальное решение с ТСП, Тех/решения не возможны
3.6	Пути эвакуации, в т.ч. зоны безопасности	есть	<ul style="list-style-type: none"> - пути эвакуации не оборудованы тактильными направляющими; - дверные проемы менее 1,2 м; - на путях эвакуации нет селекторной связи; - пути эвакуации не оборудованы незадымляемыми зонами безопасности; - ширина лестничного марша менее 1,35м, не оборудована бортиком высотой 0,2м; - высота подъема ступеней более 0,15 м.; - нет тактильных элементов перед лестницей - лестничный марш не оборудован подъемником для инвалидов колясочников - отсутствует флюорисцентная окраска ребра ступеней и поручней лестничных маршей; - отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м. 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - пути эвакуации и входы на лестницу оборудовать тактильными направляющими; - дверные проемы увеличить до 1,2 м; - эвакуопути оборуд-ть селекторной связью; - на путях эвакуации оборудовать незадымляемую зону безопасности; - боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками выс-ой 0,2 м - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м., - предусмотреть возможность организации спуска с лестницы инвалидов колясочников; - оборудовать ребра ступеней и поручней флюорисцентной окраской лестничные марши; - установить поручни на лестнич. марше с продолжением за лестничный марш на 0,3м. 	Индивидуальное решение с ТСП. Тех/решения не возможны
ОБЩИЕ требования к зоне			<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют визуальная и тактильная информация о входе - на лестницу, в гардероб и санузлы; - экспозицию; - ширина лестничного пролета менее 1,35м; 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - в холле предусмотреть визуальную и тактильную информацию: - о входе на лестницу, в гардероб и санузлы, - в экспозицию; - ширину лестничного пролета выполнить 	

	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничных маршах на 0,3 м; - пути эвакуации не оборудованы тактильными направляющими; - дверные проемы менее 1,2 м; - на путях эвакуации нет селекторной связи; - пути эвакуации не оборудованы незадымляемыми зонами безопасности; - ширина лестничного марша менее 1,35м, не оборудована бортиком высотой 0,2м - высота подъема ступеней более 0,15 м., - нет тактильных элементов перед лестницей - лестничный марш не оборудован подъемником для инвалидов колясочников - отсутствует флюорисцентная окраска ребра ступеней и поручней лестничных маршей; - на эвакопути отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничных марш на 0,3 м. 	<ul style="list-style-type: none"> шириной не менее чем 1,35 м.; - установить поручни на лестничных маршах с продолжением за лестничных марш не менее чем на 0,3м.; - пути эвакуации и входы на лестницу оборудовать тактильными направляющими; дверные проемы увеличить до 1,2 м; - эвакопути оборуд-ть селекторной связью; - на путях эвакуации оборудовать незадымляемую зону безопасности; - боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками выс-ой 0,2 м - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м., - предусмотреть возможность организации спуска с лестницы инвалидов колясочников; - оборудовать ребра ступеней и поручней флюорисцентной окраской лестн-ые марши; - на эвакопути устан-ть поручни на лестнич. марше с продолжением на 0,3м. 	<p>Индивидуальное решение с ТСП, Технические решения не возможны</p>
--	---	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Вносить изменения в конструкции помещений здания и наружного убранства категорически запрещено, т.к.* «Дом Г.С. Клепикова» является объектом культурного наследия регионального значения. На основании постановления правительства ХМАО - Югры от 14.12.2012г. № 506-п и включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Это единственное сохранившееся в городе здание XIX века. Подлежит охране в соответствии с ФЗ №73 от 25.06.2002г. Играет важную роль в сохранении исторического образа Сургута. Предметом охраны данного объекта являются:

- объемно-пространственная композиция здания;
- конструкция и материал капитальных и внутренних стен дома;
- архитектурно-художественное оформление деревянных фасадов;
- композиционное решение парадного входа и веранды;
- конструкция и конфигурация крыши.

При проведении организационно-технических мероприятий зона может повысить уровень доступности до «Доступно условно для К, О, С» «Доступно частично-избирательно С, Г, У».

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			- при входе в зал 1-го эт. нет предупреждающих и направляющих информационных указателей (тактильных и визуальных); - отсутствуют системы аудио-сопровождения	Все	- вход в зал оборудовать тактильными и визуальными указателями; - предусмотреть возможность оборудования залов системами аудио-сопровождения (гида)	Индивидуальное решение с ТСП. Тех/реш. не возможны
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Касса находится на цокольном этаже: - ширина лестничного марша менее 1,35м, не оборудована бортиком высотой 0,2м.; - высота подъема ступеней более 0,15 м.; - нет тактильных элементов перед лестницей; - лестничный марш не оборудован подъемником для инвалидов колясочников - отсутствует флюорисцентная окраска ребра ступеней и поручней лестничных маршей; - отсутствует безопасное продолжение поручней выступающих за лестничный марш на 0,3 м.	Все	- ширина лестничного марша организовать не менее 1,35м.; - бок/части ступеней, не прилег. стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м.; - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м.; - предусмотреть возможность организации спуска с лестницы инвалидов «К»; - оборудовать ребра ступеней и поручни лестн/маршей флюорисцентной окраской; - установить поручни на лестн/марше с продолжением за лестнич. марш на 0,3м.	Индивидуальное решение с ТСП

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		<ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы менее 0,9м; - дверные фиксаторы без функции задержки; - нижняя часть дверных полотен не защищена противоударной полосой; - нет тактильных указателей перед дверями 	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы увеличить до 0,9 м; - установить дверные фиксаторы с функции задержки до 5 сек; - ниж. часть дверных полотен оборудовать противоударной полосой; - установить тактильные указатели перед дверями 	Индивидуальное решение с ТСР Технические решения не возможны
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	
ОБЩИЕ требования к зоне			-	Все	-	Индивидуальное решение с ТСР. Технические решения не возможны	
			<ul style="list-style-type: none"> - при входе в залы нет предупреждающих и направляющих информационных указателей (тактильных и визуальных); - отсутствуют системы аудио-сопровождения; 		<ul style="list-style-type: none"> - вход в зал оборудовать тактильными и визуальными указателями; - необходимо оборудовать экспозиционные залы системами аудио-сопровождения (гида) 		
			<p>Касса находится на цокольном этаже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина лестничного марша менее 1,35м, не оборудована бортиком высотой 0,2м - высота подъема ступеней более 0,15 м., - нет тактильных элементов перед лестницей - лестничный марш не оборудован подъемником для инвалидов колясочников 		<ul style="list-style-type: none"> - входы на лестницу оборудовать тактильными направляющими; - боковые части ступеней, не прилегающие к стене оборудовать бортиками высотой 0,2 м; - высоту подъема ступеней выполнить не более 0,15м; - предусмотреть возможность спуска с лестницы инвалидов колясочников; 		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Вносить изменения в конструкции помещений здания и наружного убранства категорически запрещено, т.к.* «Дом Г.С. Клепикова» является объектом культурного наследия регионального значения. На основании постановления правительства ХМАО - Югры от 14.12.2012г. № 506-п и включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Это единственное сохранившееся в городе здание XIX века. Подлежит охране в соответствии с ФЗ №73 от 25.06.2002г. Играет важную роль в сохранении исторического образа Сургута. Предметом охраны данного объекта являются:

- объемно-пространственная композиция здания;
- конструкция и материал капитальных и внутренних стен дома;
- архитектурно-художественное оформление деревянных фасадов;
- композиционное решение парадного входа и веранды;
- конструкция и конфигурация крыши.

Для прилавочной формы (касса) возможна альтернативная форма обслуживания на 1-ом этаже.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (на цокольном этаже) И	есть			<ul style="list-style-type: none"> - на объекте отсутствует универсальная туалетная кабина; - в имеющихся туалетных кабинках: водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия; - управление спуском воды в унитазе не рычажное; - нет устройства двусторонней связи с диспетчером; - нет аварийного освещения; - глубина кабин менее 1,8м; - кабины не оборудованы крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей; - кабины не оборудованы поручнями; нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски; - проходы между рядами умывальников и уборных менее 1,8м; - нет специальных знаков у дверей; - на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов; 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - туалетные кабины необходимо оборудовать: водопроводными кранами рычажного или нажимного действия; - унитазами с управлением спуском воды рычажным, с боку бочка; - устройствами двусторонней связи с диспетчером; - аварийным освещением; увеличить глубину кабин не менее 1,8м; - оборудовать кабины крючками д/одежды, костылей и др. принадлежностей, поручнями или ручками; - предусмотреть место д/размещения кресла-коляски, рядом с унитазом; - проходы между рядами умывальников и уборных увеличить до 1,8м; - установить рядом с дверью, со стороны ручки знаки, на высоте от 1,4 до 1,75 м и продублировать рельефными знаками; - пути движения к кабинам оборудовать тактильными информаторами; 	Технические решения невозможны

	Гардероб (на цокольном этаже)		<ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы менее 0,9м; - отсутствуют фиксаторы задержки дверей; - нижняя часть дверных полотен не защищены противоударной полосой; - нет тактильного указателя перед дверью; - пороги в дверных проемах выше 0,015м. 	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> - дверные проемы увеличить до 0,9 м; - установить двер/фиксаторы с задержки до 5 сек; - нижнюю часть дверных полотен оборудовать противоударной полосой; - установить тактил/ указатели перед дверями - обустроить пороги не выше 0,015м. 	
5.2	Душевая	нет	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует универсальная туалетная кабина; - в имеющихся туалетных кабинках: водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия; - управление спуском воды в унитазе не рычажное; - нет устройства двусторонней связи с диспетчером; - нет аварийного освещения; - глубина кабин менее 1,8м; - кабины не оборудованы крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей; - кабины не оборудованы поручнями; нет места рядом с унитазом для размещения кресла-коляски; - проходы между рядами умывальников и уборных менее 1,8м; - нет специальных знаков у дверей; - на пути движения к кабинам нет тактильных информаторов; - дверные проемы менее 0,9м; - отсутствуют фиксаторы задержки дверей; - нижняя часть дверных полотен не защищены противоударной полосой; - нет тактильного указателя перед дверью; - пороги в дверных проемах выше 0,015м. 	Все	<ul style="list-style-type: none"> - оборудовать водопроводными кранами рычажного или нажимного действия; - оборудовать унитазами с управлением спуском воды рычажным, с боку бочка; - устр-ми двусторонней связи с диспетчером; - аварийным освещением; увеличить глубину кабин не менее 1,8м; - кабины оборуд. крючки д/одежды, костылей и др. принадлеж-ей, поручнями или ручками; - предусмотреть место д/размещения кресла-коляски, рядом с унитазом; - проходы между рядами умывальников и уборных увеличить до 1,8м; - установить рядом с дверью, со стороны ручки знаки, на высоте от 1,4 до 1,75 м и продублировать рельефными знаками; - пути движения к кабинам оборудовать тактильными информаторами; - дверные проемы увеличить до 0,9 м; - установить двер/фиксаторы с задержки до 5 сек; - нижнюю часть дверных полотен оборудовать противоударной полосой; - установить тактил/указатели перед дверями - обустроить пороги не выше 0,015м. 	Технические решения невозможны	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД - В			Технические решения невозможны

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Вносить изменения в конструкции помещений здания и наружного убранства категорически запрещено, т.к.* «Дом Г.С. Клепикова» является объектом культурного наследия регионального значения. На основании постановления правительства ХМАО - Югры от 14.12.2012г. № 506-п и включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Это единственное сохранившееся в городе здание XIX века. Подлежит охране в соответствии с ФЗ №73 от 25.06.2002г. Играет важную роль в сохранении исторического образа Сургута. Предметом охраны данного объекта являются:

- объемно-пространственная композиция здания;
- конструкция и материал капитальных и внутренних стен дома;
- архитектурно-художественное оформление деревянных фасадов;
- композиционное решение парадного входа и веранды;
- конструкция и конфигурация крыши.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида(кат)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Все	1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. 2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации и вписываться в интерьер.	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Г	3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации,	

6.3	Тактильные средства	нет	Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	С	<p>предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>5. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	
<p style="text-align: center;">ОБЩИЕ требования к зоне</p>			Отсутствуют комплексная система непрерывного определения места положения	Все	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех катег. инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. <p>4. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>5. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	<p style="color: red;">Индивидуальное решение с ТСР</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД - В			Индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для оборудования объекта системами информации, требуется индивидуальное решение с ТСР.